

The background of the slide features a photograph of an industrial gas processing or storage facility. Large, cylindrical metal storage tanks are visible, connected by a complex network of pipes and structural steel. The scene is illuminated by warm, golden light, suggesting either sunrise or sunset. The right side of the image is partially obscured by a semi-transparent brown overlay where the title text is located.

INFORME DE VERIFICACIÓN DE GAS L.P. 2020

DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR



COMBUSTIBLES

ACCIONES DE VERIFICACIÓN






Verificaciones del 23 al 29 de mayo de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR



*Porcentaje del total de cilindros verificados. Los porcentajes pueden no sumar 100% porque no se muestran otras causas de inmovilización.

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN A PLANTAS DE GAS L.P EN COORDINACIÓN CON CNI, PROFECO, GN, CRE Y ASEA

Del 25 al 29 de mayo de 2020 la PROFECO, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), implementaron un operativo de verificación y vigilancia a diversas plantas distribuidoras de gas LP localizadas en Puebla, Tlaxcala y Estado de México.





COMBUSTIBLES

ACCIONES DE VERIFICACIÓN



GOBIERNO DE
MÉXICO

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR

RESULTADOS DEL OPERATIVO

Profeco

- Se detectaron incumplimientos en 9 de 20 plantas verificadas.
- Se inmovilizaron 58 recipientes de 364 verificados, los cuales no cumplían con las condiciones de seguridad y ponían en riesgo a la población consumidora.
- 394 básculas verificadas, inmovilizando 4 por encontrarse fuera de servicio.
- En 38 autotanques y 11 vehículos repartidores de recipientes se verificó el despacho y su comportamiento comercial.



RESULTADOS DEL OPERATIVO

CRE

Se otorgó un plazo de 5 días hábiles para atender oportunamente los requerimientos que permitan completar los expediente generados por la Comisión derivado de los hallazgos de incumplimientos documentales en materia de obligaciones detectados en 10 plantas de gas LP.

ASEA

Tras detectar fallas relacionadas con las válvulas de seguridad y de recuperación de vapor, se aplicaron sellos con la leyenda de suspensión en 4 autotankes.

Se aplicó clausura temporal a un tanque de almacenamiento que presentó fallas en el funcionamiento de una válvula interna y a un andén de llenado que no contaba con el sistema de extracción de gas para recipientes transportables de gas LP con fuga.

