



INFORME DE VERIFICACIÓN DE GAS L.P. 2020

Verificaciones del 17 al 23 de octubre de 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR



COMBUSTIBLES

ACCIONES DE VERIFICACIÓN






Verificaciones del 17 al 23 de octubre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR



Los instrumentos verificados se localizan en las plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P., así como en las estaciones de servicio con fin específico.

*Porcentaje del total de cilindros verificados. Los porcentajes pueden no sumar 100% porque no se muestran otras causas de inmovilización.



COMBUSTIBLES

ACCIONES DE VERIFICACIÓN

17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR

Profeco verificó, el 19 de octubre del 2020, la estación de servicio **“Manuel Mario Ancira González”** con número de permiso **“LP/16775/EXP/ES/2018”**, ubicada en el municipio de **“Sabinas Hidalgo, Nuevo León”**.

Una vez realizadas las pruebas de volumen, **se detectó un faltante de 5.680 litros**, equivalentes a un 5.680% en cada despacho de gas L.P., lo cual afectaba la economía de los consumidores.

Se procedió a la inmovilización del instrumento con que cuenta la estación de servicio.

