

# ACCIONES DE VERIFICACIÓN

---

GAS LP



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**ECONOMÍA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**PROFECO**  
PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR





# COMBUSTIBLES

## ACCIONES DE VERIFICACIÓN






Verificaciones del 27 de marzo al 2 de abril de 2021



GOBIERNO DE  
MÉXICO

ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO  
PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR



Los instrumentos verificados se localizan en las plantas de almacenamiento y distribución de gas L.P., así como en las estaciones de servicio con fin específico.

\*Porcentaje del total de cilindros verificados. Los porcentajes pueden no sumar 100% porque no se muestran otras causas de inmovilización.



# COMBUSTIBLES

## ACCIONES DE VERIFICACIÓN

### NEGATIVA DE VERIFICACIÓN



GOBIERNO DE  
MÉXICO

ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO  
PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR



RAZÓN SOCIAL

GAS DEL NORDESTE, S A DE CV

MUNICIPIO

REYNOSA

ENTIDAD

TAMAULIPAS

DOMICILIO

CARR. MONTERREY-REYNOSA KM 194

COMUNICAR LAS  
DEFECCIONES  
DE LOS GAS  
VERIFICADOS

\*



# COMBUSTIBLES

## ACCIONES DE VERIFICACIÓN

ESTACIÓN DE SERVICIO PRESENTÓ  
FALTANTES DE HASTA EL 7.9%



GOBIERNO DE  
MÉXICO


ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROFECO  
PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR



Durante una visita de verificación el 27 de marzo de 2021 a la estación de servicio con número de permiso LP/23610/EXP/ES/2020 y razón social Jesús Arnaldo Ríos Victoria (Kukulkan Gas), ubicada en el municipio de Umán, Yucatán, se detectó que, una vez realizadas las pruebas volumétricas, este establecimiento entregaba hasta un 7.9% menos gas a los consumidores.

Se colocaron sellos de inmovilización al instrumento verificado.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**ECONOMÍA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**PROFECO**  
PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

